Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle (SMBI)

Bulletin : Suivi des cours d'eau en période d'étiage

En amont du bassin : **le 24/09/2026**

- La Beauronne de Chancelade
- Le Blâme
- Le Manoire
- La Boucheuse
- La Haute Loue
- Le Périgord

En aval du bassin : **le 24/09/2026**

- La Beauronne des Lèches
- La Beauronne de Saint-Vincent
- La Crempse
- Le Grolet
- Le Salembre
- Le Vern (3 stations)







Pourquoi ce suivi et ce document ?

L'objectif de ce document est d'informer les élus locaux et les partenaires de l'état quantitatif de nos cours d'eau.

En effet, les *assecs* sont de plus en fréquents et importants. Ils mettent en péril la vie aquatique de nos cours d'eau et limitent nos usages. Ce document synthétique vous permet de suivre l'évolution de quelques cours d'eau témoins présents sur le territoire de l'Isle aval.

Le syndicat a fait le choix de suivre le plus possible de cours d'eau afin de mettre un système d'alerte en cas d'assecs trop importants mettant en péril la faune aquatique et dans un second temps d'alerter les services compétents au vu des usagers.

Suivi de l'état des cours d'eau

Le suivi consiste en plusieurs relevés de mesures (débit, réduction du lit, lecture du niveau sur une échelle si présente, appréciation sur l'état global du milieu).

- **Acceptable pour la vie aquatique**
- **Difficultés pour la vie aquatique**
- **Vie aquatique mise en péril**
- **Vie aquatique très menacée (flaques)**
- **La vie aquatique n'est plus possible (assecs)**

Ces données sont envoyées chaque lundi à EPIDOR qui centralise ces informations et les transmets aux services de l'Etat. Ces informations sont utilisées par la suite pour définir les arrêtés de restriction pour l'irrigation.

Une cartographie en ligne est disponible ici : http://www.etiage-dordogne.fr/

Arrêtés de restriction des prélèvements du 26/09/2026



Estimation des débits des cours d'eau en amont

Cours d'eau	Lieu-dit	Commune	Débit estimé (litres / s) *		
			Précédent	Actuel	Tendance d'évolution
Le Manoire	**Le Branchier - Moulin du Treuil**	Boulazac et St Laurent sur Manoire	42	36	**Diminution**
Le Blâme	**La Guillau-mette**	La Boissière d'Ans	55	53	**Stagnation**
La Beauronne de Chancelade	**La Gare**	Agonac	7	4	**Diminution**
La Haute-Loue	**Pontajembert**	Lanouaille	26	22	**Diminution**
La Boucheuse	**RD18 Limite 19/87**	Saint-Eloy-les-Tuileries et Glandon	137	143	**Augmentation**
Le Périgord	**La Faye**	Jumilhac-le-Grand	53	54	**Stagnation**

* : L'appréciation terrain du technicien est prise en compte dans la mesure.
** : L'observation visuelle et la mesure de la hauteur d'eau sont prisent en compte

Localisation des stations



Cours d’eau en amont

Le Manoire



La Beauronne de Chancelade



Le Blâme



Le Périgord



La Haute-Loue



La Boucheuse



Estimation des débits des cours d'eau en aval

Cours d'eau	Lieu-dit	Commune	Débit estimé (litres / s) *		
			Précédent	Actuel	Tendance d'évolution
La Beauronne des Lèches	**Pont de la Marconie**	Les Lèches	16	14	**Diminution**
La Crempse	**Centre bourg**	Bourgnac	56	52	**Diminution**
Le Vern (amont) **	**Le Mortier**	Manzac sur Vern	ASSEC	ASSEC	**Stagnation**
Le Vern (médian)	**RD 4**	Manzac sur Vern	2	1	**Diminution**
Le Vern (aval)	**Champroueix**	Neuvic	27	19	**Diminution**
Le Salembre **	**Usine Aster**	St Germain du Salembre	ASSEC	ASSEC	**Diminution**
La Beauronne de Saint Vincent	**La Veyssière**	St Jean d'Ataux	29	25	**Diminution**
Le Grolet **	**Moulin du Bost**	St Martin / St Laurent	ASSEC	ASSEC	**Diminution**

* : L'appréciation terrain du technicien est prise en compte dans la mesure.
** : L'observation visuelle et la mesure de la hauteur d'eau sont prisent en compte

Localisation des stations



Cours d'eau en aval

La Beauronne des Lèches



La Beauronne de St Vincent



La Crempse



Le Grolet



Le Salembre



Le Vern (médian), RD4



La Vern (aval), Champroueix



La Vern (amont), Le Mortier

